

ETABLISSEMENTS CONCERNÉS PAR LES DROIT D'ACCES

Douai; Armentière; Hazebrouck; Aulnoye; Seclin; Anzin; Brebière; Arras, Bruay, Henin, St JO St martin Boulogne, Lens. Les autres n'ont soit rendu aucun travail, soit rendu un travail sans TPWORKS.

CCF EVAL INTERMEDIAIRE RÉALISÉS

Echange standard du réducteur du mainelec 620Mo	100 % QCM	ARRAS	☆☆
Changement des roulements de la pompe volumétrique	100 % QCM	ARRAS	☆☆☆
Passage de la position verticale à horizontale du réductrice	100 % QCM	CAMBRAI	☆☆☆
Démontage des roulement du palier de l'extrudicc	100 % QCM	CAMBRAI	☆☆☆☆
Dépose et repose de la bande du convoyeur MPI300	100 % QCM	CAMBRAI	☆☆☆☆
Echange standard du Vérin pousseur du paleticc	100 % QCM	CAMBRAI	☆☆☆☆
Echange standard du réducteur du mainelec	100 % QCM	CAMBRAI	☆☆☆☆
Echange standard du vérin soudeur de l'écolpap	100 % QCM	CAMBRAI	☆☆☆☆
Changement des roulements de la pompe volumétrique	100 % QCM	CAMBRAI	☆☆☆☆
Démontage des roulement du palier de l'extrudicc	100 % QCM	SECLIN	☆☆☆☆
Démontage convoyeur a chaine de l'écolpap	100 % QCM	BREBIERE	☆☆☆
Echange standard du réducteur du mainelec 232Mo	100 % QCM	HAZEBROUCK	☆☆☆
Changement filtre groupe hydraulique écolpap 240 Mo	100 % QCM	ARMENTIERE	☆☆

CCF EVAL E11 ET E32

Dépose arbre de sortie, changement chaine et roulement rouleaux mainelec	100 % QCM	CAMBRAI	☆☆☆☆
Démontage pompe centrifuge presse étoupe Avec changement de tresse et roulements	100 % QCM	CAMBRAI	☆☆☆☆
Dépose reducticc, démontage du reducticc Sans contrainte et remontage sur l'extrudicc	100 % QCM	CAMBRAI	☆☆☆☆
Déplacement des paliers chargement palette du paletiseur MPI300	60 % QCM	ANZIN	☆☆
Dépose d'un élément défaillant de l'extrudicc Attention uniquement E32	100 % QCM	BRUAY	☆
ECOLPALETTE Changement du vérin de préhension Changement du motoréducteur du tapis	30% QCM	HENIN	☆☆
Démontage pompe centrifuge presse étoupe Avec changement de tresse et roulements	50 % QCM	AULNOYE	☆☆
Dépose vérin tiroir et réalisation d'une pièce d'échange Standard de fixation du vérin sur écolpap	100 % QCM	DOUAI	☆☆
Dépose du palier de l'extrudicc avec étude des Roulements Attention uniquement E11	100 % QCM	SECLIN	☆☆☆
Remplacer les pignons chaines de l'élévateur	0% QCM	St MARTIN BOULOGNE	☆☆

Même problématique

CCF EVAL E33 BAC MEI

Flacons ravoux non bouchés

100 % QCM

CAMBRAI

**CCF EVAL E33 BAC PLP**

Problème production sur briquettic

100 % QCM

CAMBRAI

